

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年12月3日

リコール届出番号	2428	リコール開始日	平成21年12月4日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	運転者席(電動シート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席横のカバー取付作業が不適切なため、電動シートの配線を傷つけたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が短絡して、走行中にシートが動くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電動シートの配線に不織布を貼り付ける。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2428のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-J32	ティアナ	J32-000001~J32-011742 平成20年4月24日~平成20年10月29日	4,557	位置記憶機能付電動シート
	CBA-PJ32		PJ32-000001~PJ32-000567 平成20年4月24日~平成20年10月24日	489	
	CBA-TNJ32		TNJ32-000003~TNJ32-000891 平成20年5月14日~平成20年10月24日	92	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年4月24日~平成20年10月29日	(計5,138台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。