

## 改善箇所説明図



ボディ電装品制御ユニット

### 保安基準不適合箇所

ボディ電装品制御ユニットの前照灯スイッチの位置を識別するプログラムが不適切なため、前照灯スイッチの操作位置を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯スイッチがOFFの時に前照灯が点灯する、又は前照灯スイッチがONの時に前照灯が消灯するおそれがある

#### 改善内容

全車両、ボディ電装品制御ユニットのプログラムを書き換える。

#### 識別表示

車両用診断機にて容易に判別できるため、特に識別表示は行わない。

注：  内は改善対象部品を示す。