

連絡先：自動車交通局 技術安全部 審査課 リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111（内線 42-353）  
 URL：http://www.milt.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 4月22日

リコール届出番号	2518	リコール開始日	平成22年 4月22日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 小谷 重遠 問い合わせ先：品質保証部 プロダクトサポート室 TEL：082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	動力伝達装置（走行用油圧ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	平成20年4月18日付届出番号「2101」のリコール届出において、リコール作業の作業指示が不適切なため、走行用油圧ホースに保護部材が追加されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが車体の振動等により旋回継手の配管継手と接触することにより摩耗し、最悪の場合、作動油が漏れ、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行用油圧ホースを点検し、保護部材が追加されていないものは保護部材を追加するとともに、ホースが摩耗しているものは新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNO.2518のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	EDR-YE04	SK125W	YE04-03002 ～ YE04-03128 平成18年5月19日～平成20年3月21日	119	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月19日～平成20年3月21日	(計119台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。  
(備考)

本件は、平成20年4月18日付届出番号「2101」にてリコール届出を行ったものですが、改善措置の作業指示が不適切であったため、新たに届出するものです。