

|      |   |
|------|---|
| 連絡先  | 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室<br>TEL: 03-5253-8111 内線 42353       |
| アドレス | <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a> |

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年4月22日

|                                  |  |  |            |
|----------------------------------|--|--|------------|
| リコール届出番号                         | 外- 1664  | リコール開始日  | 平成22年4月23日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | フィアットグループ<br>オートモービルズジャパン株式会社<br>代表取締役<br>ポンタス ヘグストロム  | 製作国：イタリア<br>製作者名：フィアットグループ<br>オートモービルズ社<br>問い合わせ先：お客様相談センター<br>電話番号：0120-779-159 |            |
| 不具合の部位                           | 走行装置（タイヤ）  |  |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 標準タイヤとして車両に装着したタイヤにおいて、サイドウォール部の構造が不適切なため、サイドウォール部に疲労が蓄積しやすいものがある。そのため、使用過程において亀裂が発生する場合があります、そのまま使用を続けると、亀裂部から空気が徐々に漏れて、タイヤの空気圧が低下するおそれがある。                                 |  |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、タイヤを対策品のタイヤと交換する。また、使用者には、タイヤ交換の際は、専用タイヤを装着していただくよう説明するとともに、取扱説明書の指定タイヤに関する記載を修正し、専用タイヤであることを明記する。   |  |            |
| 不具合件数                            | 国内：0件  | 事故の有無  | 国内：なし      |
| 発見の動機                            | 本国メーカーからの情報による。  |  |            |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1664のステッカーを貼付する。</li> </ul> |  |            |

| 車名      | 型式        | 通称名    | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間                                   | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|-----------|--------|---|------------|----|
| アルファロメオ | ABA-937AB | 147    | ZAR937000 03415728～ZAR937000 03438306<br>平成20年4月15日～平成20年10月23日 | 199台       |    |
|         | (計1型式)    | (計1車種) | (輸入期間全体の範囲)<br>平成20年4月15日～平成20年10月23日                           | (計199台)    |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。