

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月11日

リコール届出番号	2529	リコール開始日	平成22年5月11日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進	問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640	
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリーハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オルタネータに接続されているバッテリーハーネスにおいて、当該ハーネスの端子接続部を曲げて組み付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動により端子接続部が折損し、バッテリーが充電されなくなり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーハーネスを対策品に交換するとともに、取り回しを変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車両:ステッカ(2529)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	KDN-M231	FD30H,FD35A	M231-300597～M231-301197 平成21年11月18日～平成22年1月22日	7台	
	EDM-SM228	FD20,FD25	M228-300077～M228-302051 平成21年9月11日～平成22年3月25日	124台	
	EDM-M228	FD25	M228-300610～M228-301810 平成21年11月20日～平成22年3月8日	5台	
	EDM-SM229	FD30	M229-300501～M229-302014 平成21年11月9日～平成22年3月19日	12台	
	EDM-M229	FD30	M229-300586～M229-302045 平成21年11月17日～平成22年3月24日	5台	
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成21年9月11日～平成22年3月25日)	(計153台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。