

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42353
 アドレス：http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月17日

リコール届出番号	2557	リコール開始日	平成22年6月17日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 森 郁 夫 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングロールコネクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングロールコネクタのフラットケーブルにおいて、製造時に当該ケーブルに塗布しているグリスの製造ばらつきにより、当該ケーブルの表面にケミカルストレスクラックが発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該クラックを起点に導線が断線し、運転席エアバッグの不作動、警音器の不鳴となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両ステアリングロールコネクタの製造ロット番号を確認し、該当するものは良品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2557のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BM9	レガシィ	BM9-002003 ~ BM9-010288 平成21年 4月20日～平成22年 3月23日	7,449	
	DBA-BR9		BR9-002001 ~ BR9-023225 平成21年 5月 8日～平成22年 3月23日	19,019	
	DBA-BRF		BRF-002001 ~ BRF-002904 平成21年 5月 8日～平成22年 3月22日	865	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 4月 20日～平成22年 3月23日	27,333台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。