

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月22日

リコール届出番号	外 - 1680	リコール開始日	平成22年6月22日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 ( 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276 )		
不具合の部位(部品名)	洗浄液噴射装置(凍結防止用ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	洗浄液の凍結防止用ヒータを制御する電子回路の保護機能が不十分であるため、プリント基板が過熱することがある。そのため、当該ヒータ内の洗浄液配管が溶損して、洗浄液が噴射されない場合があり、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、洗浄液の凍結防止用ヒータ機能を取り外す。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1680のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入 期間	リコール対象 車の台数	備考
キャデラック	GH-X272	DTS	1G6KD57956U100081 ~ 1G6KD57947U220505 平成18年5月16日 ~ 平成19年9月4日	163	
	ABA-X272		1G6KD57918U129144 ~ 1G6KD57969U128797 平成19年12月10日 ~ 平成21年2月4日	61	
	ABA-X322A	CTS	1G6DM57T580100483 ~ 1G6DR57T190133726 平成19年11月22日 ~ 平成21年1月6日	260	
	ABA-X322B		1G6DP57V380100314 ~ 1G6DR57V890133451 平成19年11月22日 ~ 平成20年11月14日	152	
	ABA-X322V		1G6DN57P790125841 平成20年10月15日	1	
		(計5型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年5月16日 ~ 平成21年2月4日	(計637台)

備考)

本届出は、平成20年9月26日付け届出番号「外-1518」により届出したものであるが、対策効果が不十分であったため、対策内容・対象範囲を見直し届出を行うものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。