

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成22年6月29日

リコール届出番号	外-1679	リコール開始日	平成22年6月30日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	制動装置(電動コントロール式自動駐車ブレーキ装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動コントロール式自動駐車ブレーキ制御ユニットのプログラムが不適切なため、電気配線等の接触不良によりABSコントロールユニット及びインジェクションコントロールユニットの電源供給が途絶えた場合、車両が停車したと誤認識し、走行中に駐車ブレーキが掛かるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動コントロール式自動駐車ブレーキ制御ユニットのプログラム番号を確認し、対象のものは対策されたプログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1679のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GH-JMF4	セニック	VF1JM1NEA34142929 ~ VF1JM1NEA50631349 平成 17 年 4 月 29 日 ~ 平成 17 年 6 月 16 日	61	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 17 年 4 月 29 日 ~ 平成 17 年 6 月 16 日	(計 61 台)	

〔注意事項〕リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。