

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月30日

リコール届出番号	2569	リコール開始日	平成22年7月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 豊田 章男 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（前席用座席ベルトバックル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席用座席ベルトのバックルにおいて、バックルの組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品が折損しているものがある。そのため、当該折損破片がバックル内部に噛み込むと、ベルトを装着できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バックルを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2569のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBA-URJ202W	ランドクルーザー	URJ202-4002164～URJ202-4002327 平成22年 5月10日～平成22年 6月 1日	32	マニュアルシート車が対象
			URJ202-5001101～URJ202-5001193 平成22年 5月 7日～平成22年 6月10日	49	
	DBA-AZE154H	グレイド	AZE154-1007577～AZE154-1007591 平成22年 5月27日～平成22年 6月10日	7	パワーシート車の運転席側のみが対象
	DBA-AZE156H		AZE156-1037626～AZE156-1037669 平成22年 5月27日～平成22年 6月11日	7	
DBA-GRE156H	GRE156-1002721～GRE156-1002725 平成22年 5月28日～平成22年 6月 9日		4		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-AZE154H	ブレイド	対象となるバックルが補給用として、平成22年5月27日と平成22年6月3日に出荷され、組付けられたもの。	2	パワーシート車の運転席側のみが対象
	DBA-AZE156H				
	DBA-GRE156H				
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月7日～平成22年6月11日	(計101台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。