




## 改善箇所説明図



バックル



注：  は交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

前席用座席ベルトのバックル組付工程において、組付治具が不適切なため、バックル内部構成部品が折損しているものがある。そのため、当該折損破片がバックル内部に噛み込むと、ベルトを固定できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該座席ベルトのバックルを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末字の下部に黄色ペイントを塗布する。