

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353

リコール届出一覧表

		リコール届出日	平成22年 7月20日	
リコール届出番号	2573	リコール開始日	平成22年 7月20日	
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 佐藤 則夫		問合せ先:品質保証部 TEL:048-781-3717	
不具合の部位(部品名)	電気配線			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車の架装において、シャシの車外リレーボックスを移設した際に、当該リレーボックスの配線と架装物の油圧ホースが干渉しているものがある。 そのため、そのまま使用を続けると、走行振動等により当該配線がショートし、灯火類の不灯やエンジンが停止するおそれがある。			
改善装置の内容	油圧ホースと配線が干渉しないようにホースガイドブラケットを追加する。			
不具合件数	2件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者:ダイレクトメール、又は直接訪問で通知する。 自動車分解事業者:全ユーザーを把握している為、周知の為の処置は取らない。 改善実施車には、下部操作ボックス左上にNo. 2573のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NKS85AN	エルフ	NKS85-7000288~NKS85-7001996 平成19年9月21日~平成22年5月10日	68台	高所作業車
	BKG-NKR85AN		NKR85-7001367~NKR85-7014148 平成19年7月24日~平成22年5月10日	110台	高所作業車
	BKG-NHR85AN		NHR85-7000932~NHR85-7004553 平成19年10月18日~平成21年3月5日	37台	高所作業車
マツダ	BDG-LKS85AN	タイタン	LKS85-7000024~LKS85-7000079 平成20年4月20日~平成21年9月21日	8台	高所作業車
	BKG-LKR85AN		LKR85-7000222~LKR85-7000434 平成19年10月12日~平成20年2月29日	2台	高所作業車
	(計 5型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成19年7月24日~平成22年5月10日)	(合計225台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。