

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年07月20日

リコール届出番号	外 - 1686	リコール開始日	平成22年07月21日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： <a href="http://www.chrysler.co.jp/">http://www.chrysler.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	窓ふき器(フロント・ワイパ制御モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント・ウィンド・ワイパ・システムにおいて、フロント・ワイパ制御モジュール内にある間欠作動モード用リレーの耐久性が不足しているため、フロント・ワイパの間欠作動モードを頻繁に使用すると当該リレーが固着するものがある。そのため、フロント・ワイパが動かなくなり、最悪の場合、雨天時における前方視界を確保出来ないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロント・ワイパ制御モジュールを点検し、対象となるものは、対策品(間欠ワイパ用代替リレー)を装着するとともに、フロント・ワイパ制御モジュールのプログラムを対策品に対応したものに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1686のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ダッジ	ABA-KA37	ナイトロ	1D8G928K07W657878～1D8G958KX7W740025 平成19年04月03日～平成19年10月22日	639台	2007年式
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年04月03日～平成19年10月22日	(計639台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。