


# 改善箇所説明図



ステアリング角度検出センサー



ステアリングシャフト



改善後

内は、該当対策部品を示す。

## 基準不適合発生箇所

車両安定性制御装置において、ステアリング角度検出センサーのコンネクタ配線の固定が不適切なため、ステアリングの位置調整を行った際に、当該コンネクタ配線が引っ張られることがある。そのため、当該コンネクタが接触不良を起こし、最悪の場合、走行中に車両安定性制御装置が誤作動して、一時的にブレーキがかかるおそれがある。

## <改善内容>

全車両、ステアリング角度検出センサーコンネクタ配線を点検の上、対象となるものはコンネクタにクリップを取り付ける。

## <識別方法>

左フロントショックアブソーバ取り付け部分に白色ペイントを塗布する。