

平成 22 年 9 月 7 日

(株) M-T E Cによるエア・スポイラの自主改善の実施について

株式会社M-T E Cから、後付け部品として出荷したリアアンダースポイラについて以下の通り自主改善を実施する旨報告がありました。

自主改善開始日	平成 22 年 9 月 8 日
不具合の内容	後付け部品として販売したリアアンダースポイラを車両に取り付けた場合、後部反射器の一部が覆われ車両最外側からの寸法が保安基準に適合していない。
改善の内容	当該リアアンダースポイラを対策品と交換する。
クレーム件数	3 件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車雑誌に自主改善情報を掲載する。</li> <li>・(株)M-T E Cのホームページに自主改善情報を掲載する。</li> <li>・該当後付け部品の出荷先店舗に実施要領案内を配布する。</li> <li>・販売店の店頭でポスターを掲示して、使用者に自主改善情報を通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> </ul>

対象用品名	品番	販売期間	自主改善対象数
無限リアアンダースポイラ ホンダ オデッセイ アブソルート ホンダ オデッセイ Mエアロパッケージ/Sエアロパッケージ	84111-XKDB-KOS0-**	平成 18 年 6 月 14 日 ～平成 22 年 2 月 10 日	891 セット
無限リアアンダースポイラ ホンダ オデッセイ B/M/S/L	84111-XKDB-K1S0-**	平成 18 年 6 月 14 日 ～平成 22 年 1 月 26 日	300 セット
無限リアアンダースポイラ ホンダ アコードワゴン 全グレード	84111-XKBW-KOS0-**	平成 14 年 11 月 26 日 ～平成 22 年 2 月 18 日	592 セット
(3 種類)			計 1,783 セット

【注意事項】品番の\*\*は、各品目の色記号が入る(英字2桁)。


**問い合わせ先**

株式会社 M - T E C

無限お客様コールセンター 0120-300-605 (フリーダイヤル)

ホームページアドレス <http://www.mugen-power.com/kaizen/>




# 改善箇所説明図



後付け部品として販売したリアアンダースポイラを車両に取り付けた場合、後部反射器の一部が覆われて反射部の最外縁と車両の最外側との寸法が400mmより長くなり、保安基準に適合していない。

## 改善の内容

当該部品を、対策品と交換する。



リアアンダースポイラ

注：□は交換部品を示す。