

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月30日

リコール届出番号	2615	リコール開始日	平成22年10月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	空気ばね緩衝装置付大型トラックにおいて、後車軸を車枠に固定するVロッドのブッシュ寸法が不適切なものがあるため、段差乗り越えなどの大きな変動等を繰り返し受けると、ブッシュ外周が磨耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、Vロッドが損傷し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、Vロッドを良品と交換する。		
不具合件数	28件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2615のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYL23Q4	ギガ	CYL23Q4-7000003～CYL23Q4-7000085 平成16年9月11日～平成17年6月30日	82	
	KL-CYL23R4		CYL23R4-7000004～CYL23R4-7000019 平成16年9月28日～平成17年6月24日	16	
	KL-CYL23T4		CYL23T4-7000003 平成17年1月24日	1	
	KL-CYL23V4		CYL23V4-3000005 平成17年3月4日	1	
			CYL23V4-7000028～CYL23V4-7000086 平成16年8月5日～平成17年7月8日	58	
	KL-CYL23V4Z		CYL23V4Z-7000052～CYL23V4Z-7000079 平成16年8月2日～平成17年6月3日	28	
	PJ-CYL51Q6		CYL51Q6-7000001～CYL51Q6-7000023 平成17年7月20日～平成18年1月6日	22	
	PJ-CYL51R6		CYL51R6-7000001～CYL51R6-7000006 平成17年6月23日～平成18年1月25日	6	
	PJ-CYL51T6		CYL51T6-7000001～CYL51T6-7000004 平成17年7月22日～平成18年1月26日	4	
	KL-CYL51V4 KL-CYL51V4A		CYL51V4-7000164～CYL51V4-7000468 平成16年8月2日～平成17年7月4日	301	
	KL-CYL51V4Z		CYL51V4Z-7000007～CYL51V4Z-7000024 平成16年8月6日～平成17年6月30日	16	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYL51V5 PJ-CYL51V5A	ギガ	CYL51V5-7000192～CYL51V5-7001613 平成16年8月2日～平成17年7月1日	1,403	
	PJ-CYL51V5Z		CYL51V5Z-7000018～CYL51V5Z-7000083 平成16年8月2日～平成17年6月2日	66	
	PJ-CYL51V6 PJ-CYL51V6A		CYL51V6-7000007～CYL51V6-7001808 平成17年6月7日～平成18年2月1日	1,800	
	PJ-CYL51V6Z		CYL51V6Z-7000001～CYL51V6Z-7000031 平成17年7月4日～平成18年1月31日	31	
	KL-CYL52V4 KL-CYL52V4A		CYL52V4-7000011～CYL52V4-7000047 平成16年8月6日～平成17年7月9日	37	
	PJ-CYL52V6 PJ-CYL52V6A		CYL52V6-7000002～CYL52V6-7000031 平成17年7月25日～平成18年1月30日	30	
	PJ-CYL77Q6		CYL77Q6-7000001～CYL77Q6-7000066 平成17年7月25日～平成18年2月27日	66	
	PJ-CYL77R6		CYL77R6-7000001～CYL77R6-7000011 平成17年7月27日～平成18年2月1日	11	
	PJ-CYL77T6		CYL77T6-7000001～CYL77T6-7000005 平成17年9月7日～平成17年12月10日	5	
	PJ-CYL77V6 PJ-CYL77V6A		CYL77V6-7000012～CYL77V6-7000164 平成17年7月27日～平成18年3月24日	150	
	PJ-CYL77V6Z		CYL77V6Z-7000002～CYL77V6Z-7000018 平成17年8月22日～平成18年2月3日	17	
	ADG-CYL77V7		CYL77V7-7000008 平成18年4月3日	1	
	KL-CYY51V4		CYY51V4-7000003～CYY51V4-7000020 平成16年8月5日～平成17年6月23日	18	
	KL-CYY51V4Z		CYY51V4Z-7000001～CYY51V4Z-7000004 平成16年8月24日～平成17年2月2日	4	
	PJ-CYY51V5		CYY51V5-7000008～CYY51V5-7000069 平成16年8月18日～平成17年7月4日	61	
	PJ-CYY51V5Z		CYY51V5Z-7000004～CYY51V5Z-7000008 平成16年8月19日～平成17年6月28日	5	
	PJ-CYY51V6		CYY51V6-7000002～CYY51V6-7000056 平成17年6月8日～平成18年1月31日	55	
	PJ-CYY51V6Z		CYY51V6Z-7000002～CYY51V6Z-7000005 平成17年7月22日～平成18年1月24日	4	
	KL-CYY52V4		CYY52V4-7000005～CYY52V4-7000013 平成16年8月19日～平成17年6月25日	9	
	PJ-CYY52V6		CYY52V6-7000001～CYY52V6-7000006 平成17年7月28日～平成18年1月11日	6	
KL-EXY52J3W	EXY52J3W-7000004～EXY52J3W-7000024 平成16年8月31日～平成17年7月12日	21			
PJ-EXY52J6	EXY52J6-7000007～EXY52J6-7000021 平成17年8月25日～平成18年2月9日	15			
	(計38型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年8月2日～平成18年4月3日	(合計4,350台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。