



# 改善箇所説明図



計器盤内部に使用しているコンデンサに仕様の異なるものを組付けたものがあるため、速度計が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、計器盤の製造ロット番号を確認し、該当するものは計器盤を正規品と交換する。  
また、計器盤を交換する際は、その時点の走行距離をメンテナンスノートに記録する。

識別：メインスタンド左側取付部付近に白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。