

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月7日

リコール届出番号	2665	リコール開始日	平成22年12月8日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之 問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	方向指示器（方向指示器のレンズ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後面の方向指示器において、レンズを締め付けるねじの樹脂製ワッシャに含まれる成分により、レンズのねじ締付部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該レンズが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、樹脂製ワッシャを取り外し、当該レンズとねじを新品に交換する。		
不具合件数	31件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 2665のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	JBH-SA36J	ジヨグ [®] CE50	SA36J-601010～SA36J-624529 平成22年2月1日～平成22年10月29日	23,520台	
	JBH-SA39J	ジヨグ [®] CE50D	SA39J-656877～SA39J-658836 平成22年2月2日～平成22年10月21日	1,960台	
		ジヨグ [®] CE50ZR	SA39J-540688～SA39J-546231 平成21年9月16日～平成22年10月22日	5,544台	
	（計2型式）	（計3車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成21年9月16日～平成22年10月29日	（計31,024台）	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。