

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年12月16日

リコール届出番号	2676	リコール開始日	平成22年12月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(駐車ブレーキレバースイッチ配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	2名用キャブが装着されている車両において、駐車ブレーキレバーのスイッチ配線とリヤデフロスタホースとのすき間が狭いため、当該スイッチ配線がリヤデフロスタホースと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動によりスイッチ配線が損傷し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤデフロスタホース、リヤデフロスタホース固定ブラケット、クリップおよびコンソールを対策品に交換するとともに、バンドを新品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者には、使用者をすべて把握しているため周知のための措置はとらない。 ・対策完了車には、ステッカ(No.2676)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	SB-W108	WA150-5	W108-73862~W108-77047 平成18年11月28日~平成22年8月23日	130台	
	SC-W109	WA200-5	W109-68751~W109-69207 平成18年11月29日~平成19年9月24日	12台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年11月28日~平成22年8月23日	(計142台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。