

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年2月8日

リコール届出番号	外-1732	リコール開始日	平成23年2月9日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 ニコラス・スピークス TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助冷却ファン用リレーにおいて、耐熱性能が不十分であり使用環境の条件が重なると内部が短絡し、溶損する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、当該リレーが適切に作動しなくなり、最悪の場合、当該リレーが過熱し火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補助冷却ファン用リレーを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	部分焼損3件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1732のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-639350	V350	WDF63981123374516～WDF63981123513890 平成19年11月13日～平成21年6月4日	578	
			WDF639811A3539866～WDF639811A3588079 平成21年12月21日～平成22年7月28日	95	
			WDF63981323374988～WDF63981323513845 平成19年11月13日～平成21年6月2日	392	
			WDF639813A3535833～WDF639813A3588467 平成21年12月14日～平成22年8月21日	83	
	ABA-639350C		WDF63981123374084～WDF63981123514171 平成19年11月13日～平成21年6月4日	960	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-639350C	V350	WDF639811A3536066～WDF639811A3587143 平成21年12月10日～平成22年7月28日	176	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年11月13日～平成22年8月21日	(計2,284台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。