

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年3月18日

リコール届出番号	外-1736	リコール開始日	平成23年3月19日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	エアコンシステム(排水ダクト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンシステムにおいて、エアコンハウジングの組付け位置が不適切なため、エアコンハウジングとエアコン排水ダクトとの接続部に隙間が発生しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、エアコンシステムからの排水が車室内に漏れ、隣接するエアバッグ制御ユニットが浸水し、内部ショートが発生することにより、最悪の場合、エアバッグが誤作動し乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコン排水ダクトを対策品に交換するとともに、脱落防止用クリップを取り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1736のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-RT38	グランド・ボイジャー	1A8GTH4P98B100179～1A8GTH4P98B188456 平成20年02月01日～平成20年09月25日	375台	2008年式
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年02月01日～平成20年09月25日	(計375台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。