

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年3月25日

リコール届出番号	2731	リコール開始日	平成23年3月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 益本康男	問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	走行減速機(ゲンソクキケース2)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダの走行減速機において、油圧モータ取付側減速機ケースの加工精度が不適切なため、油圧モータの駆動軸と当該減速機のギヤの中心がずれているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると油圧モータの駆動軸(スプライン部分)が摩耗し、最悪の場合、駆動軸が摩滅し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行減速機の当該ケースを良品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2731のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	EDM-R430	R430Z	R430-20431~R430-20618 平成22年8月5日~平成23年2月15日	142	
		6SCTL8	R430-20446~R430-20614 平成22年9月2日~平成23年1月24日	39	
	EDM-R530	R530Z	R530-20247~R530-20376 平成22年8月23日~平成23年2月10日	108	
		R630Z	R530-20245~R530-20375 平成22年8月5日~平成23年2月10日	16	
		6SCTL10	R530-20351~R530-20373 平成22年12月23日~平成23年2月7日	4	
		6SCTL12	R530-20350 平成22年12月21日	1	
(計2型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月5日~平成23年2月15日	(計310台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。