

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 平成23年4月26日

リコール届出番号	外-1743	リコール開始日	平成23年4月27日
届出者の氏名又は名称	フィアットグループ オートモービルズ ジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム 製作国：イタリア共和国 製作者名：Fiat Group Automobiles SpA 問い合わせ先：お客様相談センター 電話番号：0120-404-053（フィアット） 0120-130-595（アバルト）		
不具合の部位	乗員保護装置（エアバッグ・コントロール・ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドエアバッグにおいて、エアバッグ・コントロール・ユニットのプログラムが不適切なため、側面衝突の際にエアバッグの展開信号を誤って認識し、衝突した側と反対側のサイドエアバッグが展開することにより側面衝突時の乗員保護性能が著しく損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ・コントロール・ユニットのプログラムを書き換える。		
不具合の件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1743のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	ABA-199144	プント エヴォ	ZFA199000 00616792 ～ ZFA199000 01689852 平成22年01月23日 ～ 平成22年09月21日	165	
	ABA-31212	500	ZFA312000 00445157 ～ ZFA312000 00571907 平成22年03月13日 ～ 平成22年10月21日	2,394	
		500C	ZFA312000 00446024 ～ ZFA312000 00572331 平成22年03月13日 ～ 平成22年10月21日	377	
	ABA-31214	500	ZFA312000 00445247 ～ ZFA312000 00512819 平成22年02月16日 ～ 平成22年06月08日	351	
		500C	ZFA312000 00445555 ～ ZFA312000 00478575 平成22年03月13日 ～ 平成22年04月12日	62	
	ABA-312141	アバルト 500	ZFA312000 00456230 ～ ZFA312000 00569658 平成22年03月23日 ～ 平成22年10月21日	133	
	ABA-312142	アバルト 500C	ZFA312000 00571095 ～ ZFA312000 00572785 平成22年09月21日 ～ 平成22年09月21日	7	
	(計 5 型式)	(計 7 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成22年01月23日 ～ 平成22年10月21日	(計 3,489 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。