

参考資料2 港湾局所管以外の海岸の被災状況



岩手県 ひらな いちく 平内地区海岸



川尻川水門(天端高T.P.+12.0m)を越えず。
表法の階段付近(T.P.+9.5m)に痕跡あり。



岩手県 ^のだ 野田海岸

裏法の洗掘(新堤・旧堤とも)



新堤の表法は被災していない



裏法の洗掘(新堤・旧堤とも)



岩手県 宇留部海岸



全開時 T.P.+15.5m



水門上流側

普代水門

水門高さ T.P. 15.5m

越流水深 約1m

岩手県 お お た な べ ち く 太田名部地区海岸



堤防の海側
地面から2.4mの高さに痕跡あり



堤防天端から見た背後地の様子
浸水した形跡は全くない



陸閘(天端T.P.+15.5m)を海側から見た様子

前面の魚市場は2階まで損害を受けているが、背後は1階までの被害でとどまっている。
防波堤と市場によって津波高が抑制された可能性がある



堤防の海側の様子

岩手県 たかだ 高田海岸

水没しなかった箇所も、堤防や松が倒壊している



東側の海岸部の多くは水没している



第二線堤の倒壊状況(拡大)



第二線堤の一部は裏法被覆工が残っている



宮城県 荒浜漁港海岸

破堤状況(堤防裏法)



破堤状況(堤防表法)



破堤状況(堤防縦断方向)



離岸堤被災状況(消波ブロック沈下及び飛散)



宮城県 やまもと 山元海岸

堤防陸側の深掘れ、裏法の侵食



破堤状況



被覆工が陸側に流されている



破堤区間拡大

