

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 7月26日

リコール届出番号	2787	リコール開始日	平成23年 7月26日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトにおいて、プロペラシャフトのパイプとスプラインシャフトの溶接部の設計強度が不足しているため、プロペラシャフトの溶接後の曲がり直しを行った際、当該溶接部に微細亀裂が発生しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合、プロペラシャフトが折損・脱落し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2787のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KK-FC5JDEA	日野 レンジャー	FC5JDE-10015～FC5JDE-10030 平成14年 9月13日～平成16年 2月19日	15	
	PB-FC7JCFA		FC7JCF-10015～FC7JCF-10540 平成16年 6月21日～平成17年 5月25日	28	
	PB-FC7JDFA		FC7JDF-10015～FC7JDF-10193 平成16年 5月 7日～平成17年 5月31日	169	
			国[01]000143 平成16年 9月15日	1	
	ADG-FC7JCWA BDG-FC7JCWA		FC7JCW-10023～FC7JCW-13030 平成17年 6月13日～平成21年11月5日	68	
	ADG-FC7JDWA BDG-FC7JDWA		FC7JDW-10015～FC7JDW-12100 平成17年 6月 1日～平成22年10月28日	561	
	PB-FD7JDFA		FD7JDF-10015～FD7JDF-10251 平成16年 5月 7日～平成17年 5月23日	233	
			国[01]002610 平成16年 5月20日	1	
			国[01]003051 平成16年 7月 6日	1	
	PB-FD7JEFA		FD7JEF-10016～FD7JEF-10179 平成16年 5月13日～平成17年 5月31日	115	
	ADG-FD7JDWA BDG-FD7JDWA		FD7JDW-10015～FD7JDW-12035 平成17年 6月 2日～平成22年10月14日	661	
	ADG-FD7JEW BDG-FD7JEW		FD7JEW-10015～FD7JEW-12151 平成17年 6月 2日～平成22年10月15日	437	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BKG-FD7JDYA	日野 レンジャー	FD7JDY-10015～FD7JDY-12098 平成19年12月25日～平成22年11月1日	188	
	KS-FE7JEFA PK-FE7JEFA		FE7JEF-10015～FE7JEF-10080 平成16年 5月14日～平成17年 5月25日	65	
	ADG-FE7JEW BDG-FE7JEW		FE7JEW-10015～FE7JEW-12040 平成17年 6月13日～平成22年 6月24日	321	
	LDG-FE7JEA		FE7JEA-10015～FE7JEA-10030 平成22年 7月10日～平成22年10月28日	16	
	KS-FJ7JDF PK-FJ7JDF		FJ7JDF-10015～FJ7JDF-10153 平成16年 5月19日～平成17年 5月30日	137	
	ADG-FJ7JDW BDG-FJ7JDW		FJ7JDW-10015～FJ7JDW-12074 平成17年 6月 1日～平成22年 6月30日	575	
	LDG-FJ7JDA		FJ7JDA-10016～FJ7JDA-10027 平成22年 7月16日～平成22年10月29日	12	
	PB-GC7JDF		GC7JDF-10015～GC7JDF-10035 平成16年 5月 7日～平成17年 4月 4日	21	
	ADG-GC7JDW BDG-GC7JDW		GC7JDW-10015～GC7JDW-12009 平成17年 6月 8日～平成22年 5月15日	130	
	BKG-GC7JDYA		GC7JDY-10015～GC7JDY-12030 平成20年 1月 8日～平成22年10月22日	47	
	PB-GD7JEFA		GD7JEF-10015～GD7JEF-10022 平成16年 7月 7日～平成17年 5月 9日	8	
	ADG-GD7JEW BDG-GD7JEW ADG-GD7JEW改		GD7JEW-10015～GD7JEW-10075 平成17年 6月15日～平成21年 4月14日	61	
	BKG-GD7JEYA		GD7JEY-10015～GD7JEY-12023 平成20年 1月 8日～平成22年10月 1日	44	
	PB-GD7JGFA改		GD7JGF-10039～GD7JGF-10065 平成16年 7月 7日～平成16年8月20日	3	
	ADG-GD7JGWA改 BDG-GD7JGWA改		GD7JGW-10197～GD7JGW-10313 平成18年10月 4日～平成19年10月 5日	4	
			(計 36 型式)	(計 1 車種)	

(備考) 本届出は、平成20年9月30日付け「届出番号2186」でリコール届出を行ったものであるが、改善対策が不十分であったことにより、不具合が発生したため、対象範囲を拡大して再対策を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。