


# 改善箇所説明図



## 右フロント・フェンダ内



## 左フロント・フェンダ内



## 基準不適合発生箇所

注:  は交換部品を示す。

左右のフロント・フェンダ内において、フェンダ・インナ・パネルの形状が不適切なため、隣接するブレーキ配管に干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けるとブレーキ配管に穴が開きブレーキ・フルードが漏れ、最悪の場合、ブレーキが利かなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、左右インナ・フェンダ・パネルの切削加工をするとともに、ブレーキ配管に損傷があるものは新品に交換する。  
識別 : 右フロント・フェンダ内にあるブレーキ配管ブラケットの固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。