

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年07月28日

リコール届出番号	外-1771	リコール開始日	平成23年07月29日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(サイド・エアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左右フロント・ドア・ワイヤ・ハーネスのサイド・インパクト・センサ用配線の耐久性が低いため、疲労により断線し、導通不良となることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エアバッグ警告灯が点灯し、最悪の場合、側面衝突の際にサイド・エアバッグが適切に作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右フロント・ドア・ワイヤ・ハーネスを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1771のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ダッジ	ABA-JC27	JC	3D4G5H7D49T522771～3D4G5H7D09T541351 平成20年09月24日～平成21年04月28日	118台	2009年式
	型式不明	JC	3D4G5B7B79T244721 平成20年08月18日	1台	
	(2型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年08月18日～平成21年04月28日	(計119台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。