

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 9月13日

リコール届出番号	2818	リコール開始日	平成23年 9月13日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(デフキャリア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床式後2軸駆動の12段変速機を搭載した大型トラックにおいて、後前軸と後後軸間のプロペラシャフトを接続する後後軸のフランジカップリングとドライブピニオンとの締結部の強度が不足しているため、キャッスルナットの座面が摩耗することによりキャッスルナットに緩みが生じ、フランジカップリングのスプライン部またはキャッスルナットのネジ部が摩滅するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、フランジカップリングが空転、またはフランジカップリングが抜け出して後前軸と後後軸間のプロペラシャフトが脱落し、いずれの場合も走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後後軸のデフキャリアを対策品と交換する。 なお、対策品の全数供給に時間を要するため、フランジカップリング取付状態の点検を行い、異常が認められた車両を優先に交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	物損 1件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2818のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KS-FW1EWWA	日野 プロフィア	FW1EWW-10091～FW1EWW-10109	2	
	KS-FW1EWWA		平成16年12月 2日～平成17年 2月25日		
	KS-FW1EXWG		FW1EXW-10018～FW1EXW-15552	1,358	
	KS-FW1EXWJ		平成15年11月 5日～平成18年 2月 3日		
	PK-FW1EXWG		国[01]029826	1	
	PK-FW1EXWJ		平成16年 1月 9日		
			国[01]002862	1	
			平成16年 3月22日		
			国[01]001497	1	
			平成16年 1月22日		
	神[42]8497神	1			
	平成16年 2月18日				
	国[01]020765	1			
	平成16年12月 7日				
	KS-FW1EZWG		FW1EZW-10015～FW1EZW-10715	77	
	KS-FW1EZWJ		平成15年11月12日～平成18年 2月 1日		
	PK-FW1EZWG				
	PK-FW1EZWJ				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BKG-FW1EBYG BKG-FW1EBYJ	日野 プロファイア	FW1EBY-10068～FW1EBY-10107 平成19年 5月16日～平成20年 8月19日	6	
	BDG-FW1EWYA		FW1EWY-10220 平成20年12月18日	1	
	ADG-FW1EXYG ADG-FW1EXYJ BKG-FW1EXYG BKG-FW1EXYJ		FW1EXY-10016～FW1EXY-15634 平成17年12月12日～平成20年 9月 9日	1,794	
	BKG-FW1EYYG BKG-FW1EYYJ		FW1EYY-10178～FW1EYY-10266 平成19年 9月 6日～平成20年 9月 5日	10	
	ADG-FW1EZYG ADG-FW1EZYJ BKG-FW1EZYG BKG-FW1EZYJ		FW1EZY-10016～FW1EZY-10745 平成18年 2月 6日～平成20年 8月18日	138	
	(計 23 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年11月 5日～平成20年12月18日	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。