

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月13日

リコール届出番号	外 -1779	リコール開始日：平成23年9月14日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフジャパン株式会社 CEO デイビッド ブルーム	(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-3261-1701)	
不具合部位（部品名）	燃料供給装置のインジェクションプログラム		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料供給装置のインジェクションプログラムが不適切なため、減速時に、急激にエンジン回転数が下がることや、エンストすることがあり、それに伴う急激なエンジンブレーキや予期せぬエンストが発生することにより、最悪の場合、バランスを失い転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策されたインジェクションプログラムに書き換える。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び、販売店から電話にて通知する。 ● 自動車整備事業者：対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-1779のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	CA	タイガー800	SMTTRE10B8B476300 ～ SMTTRE10B8C504847 平成22年11月25日～平成23年5月11日	52	
	CB	タイガー800 ABS	SMTTRE15B8C492184 ～ SMTTRE15B8C502029 平成23年3月4日～平成23年4月26日	30	
	CC	タイガー800 XC	SMTTRE11B8B477315 ～ SMTTRE11B8C503671 平成22年12月2日～平成23年5月9日	36	
	CD	タイガー800 XC ABS	SMTTRE16B8C484877 ～ SMTTRE16B8C501056 平成23年2月1日～平成23年4月19日	20	
	計4型式	計4車種	(製作期間の全体範囲) 平成22年11月25日 ～ 平成23年5月11日	計138	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。