

連絡先 :自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL :03-5253-8111 内線42354  
 アドレス :http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月20日

リコール届出番号	2823	リコール開始日	平成23年9月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫	問合せ先: 品質保証本部 TEL :03-5561-2686	
不具合の部位(部品名)	電気装置(コントローラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーフォークリフトのモータ用コントローラにおいて、内部部品の材質や製造工程が不適切なため、内部部品の端子部が損傷するものがある。そのため、コントローラが正常な制御をできなくなり、走行できなくなる、ステアリング操作ができなくなる又は変速装置が中立位置であるにもかかわらず走行するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントローラ一式を対策品に交換する。		
不具合件数	42件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車:ステッカ(No.2823)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
小松	ZAF-SM236	FB09H FB10, FB14 FB15, FB15HB	M236-830002 ~ M236-841168 平成18年8月24日～平成23年5月30日	933	
	ZAF-SM237	FB18, FB18HB FB20A, FB20AHB	M237-830195 ~ M237-841160 平成19年1月25日～平成23年5月27日	214	
	ZAF-SM243	FB15G, FB18G FB20AG	M243-830438 ~ M243-838821 平成19年3月5日～平成22年3月18日	9	
	ZAF-M238	FB09ML, FB10ML FB13ML	M238-825002 ~ M238-827539 平成18年12月18日～平成23年5月27日	51	
	ZAF-M239	FB15ML	M239-825244 ~ M239-827602 平成19年4月17日～平成23年4月21日	81	
	ZAF-M237	FB20A	M237-830525 平成19年3月12日	1	
コマツ	ZAF-SM236K	FB09H FB10, FB14 FB15, FB15HB	M236-841186 ~ M236-841309 平成23年6月6日～平成23年6月20日	18	
	ZAF-SM237K	FB18, FB20A FB20AHB	M237-841244 ~ M237-841284 平成23年6月8日～平成23年6月15日	3	
	ZAF-M239K	FB15ML	M239-827683 平成23年6月20日	1	
(計9型式)	(計16車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年8月24日～平成23年6月20日	(計1311台)		

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。