

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年10月25日

リコール届出番号	2840	リコール開始日	平成23年10月26日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之 問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料噴射装置をつなぐ燃料ホースの成形が不適切なため、当該ホースの接続部の密着が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、使用過程における燃料の圧力により、当該接続部の気密性が損なわれ燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホース一式を対策品と交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 2840のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	EBL-VH02J	XVS400 ドラッグスター	VH02J-000102～VH02J-001951 平成21年10月26日～平成23年9月14日	760台	
		XVS400C ドラッグスター クラシック	VH02J-000022～VH02J-001901 平成21年10月13日～平成23年7月23日	1,168台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月13日～平成23年9月14日	(計1,928台)	

#### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。