

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 (内線42354)

アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年10月25日

リコール届出番号	外-1790	リコール開始日	平成23年10月25日
届出者の氏名又は名称	ジャパンオートプレス株式会社 代表取締役 福田時夫	製作国：韓国 製作者名：S&T Motors Co., Ltd. 問い合わせ先：03-6659-5921	
不具合の部位(部品名)	制動装置（ブレーキパッド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	主制動装置のブレーキパッドにおいて、摩擦材とバックプレートの接着が不十分であったため、使用環境によって接着面へ水が浸入し、錆が発生することにより、最悪の場合、摩擦材が脱落してブレーキが利かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキを点検し、該当するブレーキパッドは対策品に交換する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、フレームのステアリングヘッド部（車台番号打刻付近）にステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
HYOSUNG	GT250R	GT250R	KM4MJ51E271105162 ~ KM4MJ55B7A1101521 平成19年05月09日 ~ 平成22年08月02日	1402	
	GT250	GT250	KM4MJ51B471104861 ~ KM4MJ55A4A1100401 平成19年08月15日 ~ 平成22年08月26日	528	
	GT125R	GT125R	KM4MF51E981102679 平成20年01月04日	1	
	GT125	GT125	KM4MF52BX81501413 ~ KM4MF52BX81501430 平成20年07月07日	18	
	GV250	GV250	KM4MJ54A791100017 ~ KM4MJ54A8A1101486 平成21年02月16日 ~ 平成22年09月09日	740	
	GV125C	GV125C	KM4MF52A981100491 ~ KM4MF53A8A1100437 平成20年01月04日 ~ 平成22年09月17日	409	
	RT125D	RT125D	KM4SF42A671100223 ~ KM4SF42A2A1101750 平成19年05月28日 ~ 平成22年08月16日	349	
	RX125SM	RX125SM	KM4PF42B771100097 ~ KM4PF42B981101009 平成19年07月11日 ~ 平成20年03月10日	475	
	RX125D	RX125D	KM4PF42A171100006 ~ KM4PF42A871100195 平成19年05月30日 ~ 平成19年11月26日	188	
	(計9型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年05月09日 ~ 平成22年08月26日	(計4110台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。