

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成23年11月11日

(株) オートボックスセブンによる自主改善の実施について

株式会社オートボックスセブンから、同社が後付け部品として販売及び取付けした地上デジタルテレビチューナーにおいて、操作用リモコン受光部が誤った位置に取付けられていることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成23年11月11日
不具合の内容	後付け部品として販売及び取付けした地上デジタルテレビチューナーにおいて、操作用リモコン受光部が前面ガラスに貼付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しない。
改善の内容	全車両、前面ガラスに貼付けられたリモコン受光部を適切な位置に移設する。
クレーム件数	1件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者にダイレクトメール及び電話により通知する。 ・(株) オートボックスセブンホームページへの掲載。 ・全店舗の店頭においてポスターによる告知を行う。

対象の製品名	品番 (型式)	自主改善対象製品の取付け期間	自主改善対象数
三菱電機 (株) 地上デジタルTVチューナー	TU-300D TU-30DK	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	1,009
パナソニックカーエレクトロニクス (株) 地上デジタルTVチューナー	TU-DTV30 TU-DTV40 TU-DTV50 TU-DTV60 TU-DTX600	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	1,870
パイオニア (株) 地上デジタルTVチューナー	GEX-P90DTV GEX-700DTV GEX-900DTV	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	1,179

対象の製品名	品番（型式）	自主改善対象製品の 取付け期間	自主改善 対象数
中発販売（株） 地上デジタルTVチューナー	LV-DV1100 DTM420Z	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	161
アルパインマーケティング （株） 地上デジタルTVチューナー	TUE-T220 TUE-T330 TUE-T440	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	458
（株）慶洋エンジニアリング 地上デジタルTVチューナー	AN-T008、AN-T03D AN-CH01D	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	710
（株）トライウィン 地上デジタルTVチューナー	DTF-7500S DTF-7600 DTF-9000	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	1,075
（株）ミラリード 地上デジタルTVチューナー	1SEG-04、1SEG-05 1SEG-06、FSEG-01	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	1,359
三洋電機コンシューマエレクトロニクス（株） 地上デジタルTVチューナー	NVP-DTS10 NVP-DTA16NF NVP-DTA19NF NVP-DTA19NFA	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	1,044
太陽通商（株） 地上デジタルTVチューナー	DTW1000 WGA8000	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	341
（株）ジェイ・ヴォックス 地上デジタルTVチューナー	DG-DT01 DG-DA12	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	318
（株）アイ電子 地上デジタルTVチューナー	XMDTS-1	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	86
（株）ペアリング 地上デジタルTVチューナー	PLDT003	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	45
（株）JVCケンウッド 地上デジタルTVチューナー	KNA-DT1	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	40
（株）日立オートパーツ&サービス 地上デジタルTVチューナー	HTX-D1	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	47
（株）シルバーアイ 地上デジタルTVチューナー	TD-1S2	平成20年1月1日～ 平成23年10月15日	41
		合 計	9,783 個

問い合わせ先

（株）オートバックスセブン お客様相談部

住所 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲チャンネルフロント

TEL 0120-890-522（受付時間 09:00～12:00、13:00～17:30）