

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成23年11月10日

(株) サン自動車工業による自主改善の実施について

株式会社サン自動車工業から、同社が製造した電圧安定化装置（ホットイナズマ）において、当該装置に不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成23年11月10日
不具合の内容	電圧安定化装置（ホットイナズマシリーズ）において、回路保護機構の設計値を超える、バッテリーから生じるサージ電圧（70V～20KV）が繰り返し印加されることにより、基板部品及び基板の一部が破損し、これをきっかけとして基板パターン間での放電が生じ、基板へ炭化導電路が生成され、トラッキング現象が起き、発熱、発煙、発火が生じるおそれがある。
改善の内容	追加部品を送付し、当該製品に追加する。 （お問い合わせのあったお客様に追加部品を送付し、お取付けいただく。） なお、追加部品を取付けるまでは、当該製品を取り外すよう周知する。
クレーム件数	29件
事故の有無	火災8件、部分焼損21件
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 自社ホームページへ対応内容を掲載する。</li> <li>▪ 自社コールセンターを設置しお客様の直接対応を行う。</li> <li>▪ 改善実施装置の識別は、別部品（サージブロック）の取付けの有無で判断する。</li> </ul>

対象の製品名	品番	自主改善対象製品の製作期間	自主改善対象数	備考
ホットイナズマ TYPE “MR”	HI0001**	2003年2月3日～2011年5月30日	137,219	
ホットイナズマ TYPE “HR”	HI0002**	2003年2月3日～2011年5月30日	12,636	
ホットイナズマ TYPE “LR”	HI0003**	2003年2月5日～2011年5月30日	77,890	
ホットイナズマ ECO	HI0006**	2004年9月23日～2011年5月30日	46,759	
ホットイナズマ ECO-BOX	HPC101*	2005年11月12日～2011年5月30日	14,473	
（計 5種類）	—	合計	288,977	

備考:\*\*にはカラー記号（アルファベット1～2文字）が入る。（G, S, R, Y, B, K, DG, DS, DR, DY, DB, DK）

問い合わせ先

株式会社 サン自動車工業 インフォメーションセンター  
TEL：03-3708-3333  
受付時間：月曜～金曜（祝祭日を除く）9:00～18:20