

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年2月14日

リコール届出番号	2893	リコール開始日	平成24年2月15日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 取締役社長 蒲生 誠一郎 [ 問い合わせ先：品質管理部 ] TEL 089-956-9819		
不具合の部位（部品名）	①かじ取装置(ステアリングレバー) ②動力伝達装置(走行ギヤボックス) ③警音器 ④原動機(インタークーラーホース) ⑤電装品(スイッチパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①刈取脱穀作業車のかじ取装置において、ステアリングレバーの位置を検出するポジションセンサーの配線の長さに余裕がない状態で固定されたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステアリングレバーの繰り返し操作により、当該配線の接続部が引っ張られ、断線し、ステアリングレバーを操作してもかじ取り操作が適切に行われなくなるおそれがある。 ②刈取脱穀作業車の動力伝達装置において、走行ギヤボックスの注入オイル量と給油口の位置が不適切なため、ギヤボックス内ギヤの高回転によるオイルの泡立ちと跳ね上げにより、ギヤボックス内のオイル油面が上昇し、給油口キャップ部のエア抜き穴から油が噴き出すおそれがある。 ③刈取脱穀作業車において、警音器が防塵構造でないため、通気孔から浸入した塵埃が警音器内部の接点部に付着して導通不良となり、警音器が鳴らなくなるおそれがある。 ④刈取脱穀作業車の過給器付原動機において、吸入空気冷却装置（インタークーラー）の配管の突起形状の加工方法が不適切なため、当該配管からインタークーラーホースが抜け、黒煙排出量が保安基準値を超えるおそれがある。 ⑤刈取脱穀作業車の刈取作業時に使用するスイッチパネルにおいて、ボリューム部の防水構造が不適切なため、長時間被水するとスイッチパネル内部に水が浸入する場合がある。そのため、スイッチパネル内部の基板上の電子部品や回路が腐食し、前照灯、制動灯、後退灯、方向指示器の不灯、警音器の不鳴及びエンジンの始動不良となるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、ポジションセンサーの配線を固定しているクランプの有無を確認し、クランプがある場合は、当該クランプを取り外すと同時に、当該配線を点検し、損傷している場合は補修する。また、延長ハーネスを追加し配索を変更すると同時に、配線を固定する。 ②全車両、走行ギヤボックスのオイル量を減らし、給油口を上方に延長すると同時に、検油口を追加したオイルサクシオンパイプに交換する。また、取扱説明書の記載内容を修正する。 ③全車両、警音器を対策品に交換する。 ④全車両、インタークーラーホースと当該配管を固定するホースバンドを1個追加し、2個締めとする。 ⑤全車両、スイッチパネルのボリューム部にゴムブーツを追加する。		
不具合件数	①3件 ②4件 ③8件 ④5件 ⑤7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：使用者を把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 2893のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	EDR-H154	HJ6120G	H154-000001～H154-000428 平成21年12月26日～ 平成23年11月18日	① 340台 ② 360台 ③、④ 358台 ⑤ 94台	①、②、③ ④ ⑤ (キャビン無し仕様機)
		HJ7120G	H154-100003～H154-100092 平成22年3月4日～ 平成23年8月5日	① 46台 ②、③、④ 51台 ⑤ 6台	①、②、③ ④ ⑤ (キャビン無し仕様機)
		HJ5120G	H154-200001～H154-200034 平成23年1月21日～ 平成23年7月7日	①、② ③、④ 27台 ⑤ 7台	①、②、③ ④ ⑤ (キャビン無し仕様機)
	KDP-H157	HFZ585G	H157-000001～H157-000138 平成22年10月1日～ 平成23年9月2日	72台	⑤ (キャビン無し仕様機)
		HFZ690G	H157-100002～H157-100036 平成22年10月7日～ 平成23年9月6日	14台	⑤ (キャビン無し仕様機)
	(計 2 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年12月26日～ 平成23年11月18日	① (計413台) ② (計438台) ③ (計436台) ④ (計436台) ⑤ (計193台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。