

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42354 アドレス：http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年2月10日

リコール届出番号	外-1812	リコール開始日	平成24年 2月10日				
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン <table border="0" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="font-size: 2em;">}</td> <td>製作国：英国 製作者名：ジャガーカーズ社</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772</td> <td></td> </tr> </table>			}	製作国：英国 製作者名：ジャガーカーズ社	問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
}	製作国：英国 製作者名：ジャガーカーズ社						
問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772							
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（トランスミッションギヤセクター）						
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機のロータリースイッチ式トランスミッションギヤセクターにおいて、セクターロック回路の設計が不適切なため、使用中の熱により抵抗器のはんだ部分に割れが発生し、トランスミッション警告が点灯し、ギヤセクターが動かなくなるおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、トランスミッションギヤセクターを対策品に交換する。						
不具合件数	130 件	事故の有無	なし				
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省の指摘による。						
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1812のステッカーを貼付する。 						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05FA	XF 3.0	SAJKC06H39FR00058～SAJKC06H19FR33155 平成 20年2月25日～平成 20年11月10日	491	
	CBA-J05HA	XF 4.2	SAJKA06K09HR00055～SAJKC06K39HR32458 平成 20年2月15日～平成 20年10月6日	43	
	CBA-J051A	XF Super V8	SAJKC07L391R00089～SAJKC07L791R33189 平成 20年 1月 22日～平成 20年 10月 20日	42	
	(計 3型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 20年1月22日～平成 20年11月10日	(計576台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。