

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年3月1日

リコール届出番号	2902	リコール開始日	平成24年3月2日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 代表取締役社長 長谷川 聡 問い合わせ先： モーターサイクル&エンジンカンパニー 品質保証本部 TEL 078-921-1421		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（後部座席用足かけ装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤステップ（後部座席用足かけ装置）において、取付けピンの抜け止め用サークリップの強度が不足しているため、組み付け時にひび割れを生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動などによりサークリップが破損し、最悪の場合、取付けピンが抜け出してリヤステップが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サークリップを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外生産工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近に No. 2902 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	JBK-EX250K	ニンジャ 250R	EX250K-A38930 ~ EX250K-A42169 平成23年10月12日～平成24年1月11日	812台	
カワサキ	EBL-ER400B	ER-4n	ER400B-A05554～ER400B-A05565 平成23年11月14日～平成23年12月13日	5台	
カワサキ	EBL-ER400B	ER-4n ABS	ER400B-A05388～ER400B-A05396 平成23年10月27日	5台	
カワサキ	EBL-ER400B	Ninja400R	ER400B-A04879～ER400B-A05498 平成23年10月14日～平成23年12月15日	329台	
カワサキ	EBL-ER400B	Ninja400R ABS	ER400B-A05378～ER400B-A05387 平成23年10月14日～平成23年10月26日	10台	
	(計2型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年10月12日～平成24年1月11日	計1,161台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。