


# 改善箇所説明図



ウイングトラックの荷台あおりを固定するための回転式中柱において、荷台内側から強い横荷重を受けた場合、当該中柱固定用ロック装置の頑健性が不足しているため、当該ロック装置のラッチが外れ、車両の全幅が道路運送車両の保安基準を満足しない。

## 【改善措置の内容】

全車両、回転式中柱固定用ロック装置のアームを対策品に交換する。

は交換部品を示す。交換部品の裏面には、青色丸形シールを貼りつける。

識別：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2930のステッカーを貼付けする。