

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 5月 7日

リコール届出番号	2931	リコール開始日	平成24年 5月 8日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルターホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルターホースにおいて、燃料フィルターパイプへの組付けが不適切なため、当該ホースと燃料フィルターパイプとのシール性能が低下することがある。そのため、燃料を給油ノズルの自動停止（オートストップ）機能が作動した後に継ぎ足し給油を行った場合に、当該ホースから燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルターホースを適切に組付ける。		
不具合件数	4件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2931のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-ZC72S	スイフト	ZC72S-100070～ZC72S-148942 平成22年9月2日～平成24年4月18日	48,238	
	DBA-ZD72S		ZD72S-100042～ZD72S-107026 平成22年9月1日～平成24年4月16日	6,908	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月1日～平成24年4月18日	(計55,146台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。