

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年 6月20日

リコール届出番号	2953	リコール開始日	平成24年 6月20日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先:品質保証部 代表取締役社長 藤岡 純 プロダクトサポート室 TEL:082-943-5284		
不具合の部位 (部品名)	方向指示器		
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因	方向指示器用のフラッシュリレーユニットにおいて、故障時の点滅回数が不 適切に調整されたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、 前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表 示装置が適切に作動しない。		
改善措置の内容	全車両、後面に備える方向指示器の電球を外し、点滅回数の変化有無を確 認して、変化しない場合は、フラッシュリレーユニットを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知のための措置 はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2953の ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
コベルコ	EDR-YE04	SK125W	YE04-03076 ~ YE04-03231 平成18年12月27日 ~ 平成24年4月10日	126	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月27日 ~ 平成24年4月10日	(計126台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。