

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成24年7月20日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 3001 | リコール開始日 | 平成24年7月20日 |
| 届出者の氏名または名称 | 株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 問い合わせ先 : 品質保証本部 03-5561-2686 | | |
| 不具合品の部位(部品名) | 原動機(燃料噴射装置) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機の燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、良品のデリベリガイドを組込んだ燃料噴射ポンプと交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 原動機メーカーからの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車にはステッカ(No.3001)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-------------|------------------|--|------------|----|
| コマツ | EDM-WA106AK | WA30-6 | KMTWA106C04091226~KMTWA106P04091360 平成23年10月31日~平成23年12月12日 | 117 | |
| | EDM-WA107K | WA40-6 WA50-6 | KMTWA107J04061738~KMTWA107J04061819 平成23年11月 3日~平成23年11月24日 | 8 | |
| | EDM-WA107AK | WA40-6 WA50-6 | KMTWA107C04061725~KMTWA107H04062010 平成23年10月31日~平成24年 2月29日 | 96 | |
| | (計3型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成23年10月31日~平成24年 2月29日 | (計221台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。