

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42354  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年 7月30日

リコール届出番号	3006	リコール開始日	平成24年 7月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日章冷凍 代表取締役社長 中尾 岑生 お問い合わせ先 営業部 TEL:048-261-0961		
不具合の部位(部品名)	荷室ドア施錠装置(電子錠(メガロック))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷蔵冷凍車の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。		
改善措置の内容	全車両、施錠確認ランプの灯色を緑色にした対策品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	部品製造元からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.3006のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	TE-S200P	ハイゼット	S200P-0145547~S200P-2023148 平成16年11月16日~平成18年7月27日	7台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月16日~平成18年7月27日	計7台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。