

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年8月9日

リコール届出番号	3014	リコール開始日	平成24年8月9日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機（エンジン制御用コンピュータ（エンジンECU））		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御用コンピュータ（エンジンECU）において、制御プログラムが不適切なため、エアコンを作動させた状態で、アクセルペダルを踏まずハンドルを操作しながら車を移動させた場合（例：車庫入れ時など）、ブレーキ倍力装置の負圧が不足し、ブレーキペダル踏力が増大し、制動距離が延びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUのプログラムを対策プログラムに最新化する。 なお、改善措置用部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に対し、車庫入れ時など極低速でほとんどアクセルペダルを踏まず車両を移動するような状況では、エアコンをOFFして頂くよう要請する。		
不具合件数	82件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3014のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-CX6A	ギャラン	CX6A-0000201～CX6A-0100598 平成23年11月8日～平成24年8月6日	597台	
	DBA-CY6A		CY6A-0000201～CY6A-0101116 平成23年11月8日～平成24年8月6日	1,357台	
	DBA-GA4W	RVR	GA4W-0100101～GA4W-0105548 平成23年10月3日～平成24年8月3日	5,445台	
	DBA-CV2W	デリカ	CV2W-0700101～CV2W-0800760 平成23年12月8日～平成24年8月3日	4,293台	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年10月3日～平成24年8月6日	(計11,692台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。