

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年8月23日

リコール届出番号	外-1864	リコール開始日：平成24年8月24日	
届出者の氏名又は名称	トライアンフジャパン株式会社 代表取締役社長 デービッド ブルーム (製作国：タイ) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-3261-1701)		
不具合部位（部品名）	ボルテージレギュレータ(電圧調整器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーの充電を制御するボルテージレギュレータ(電圧調整器)において、冷却が不十分な場合(外気温が高く、低速走行している場合等)、熱影響によりその性能が低下又は喪失するものがある。そのため、バッテリーに充電されなくなり、最悪の場合、走行中原動機が停止し、再始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルテージレギュレータを対策品と交換する。		
不具合件数	1,323 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-1864 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	SMTTMD10	デイトナ 675	SMTTMD10666260671 ~ SMTTMD10669376524 平成18年1月12日 ~ 平成20年7月22日	515	
	SMTTMD106	デイトナ 675	SMTTMD10669392849 ~ SMTTMD1066B459140 平成20年11月19日 ~ 平成22年6月8日	278	
	SMTTMD406	ストリートトリプル	SMTTMD40668323771 ~ SMTTMD4066B464611 平成19年7月27日 ~ 平成22年7月29日	327	
	SMTTMD416	ストリートトリプル R	SMTTMD41669323791 ~ SMTTMD4166B465554 平成20年9月2日 ~ 平成22年8月25日	155	
	計4型式	計3車種	(製作期間の全体範囲) 平成18年1月12日 ~ 平成22年8月25日	計1,275	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。