

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 9月 7日

リコール届出番号	3025	リコール開始日	平成24年 9月 7日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	車体（左リヤドア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左リヤドアにおいて、リヤドアラッチの製造不良により当該ドアラッチ内部の樹脂部品が破損しているものがあり、ロック機構が作動しないため、ドアが確実に閉まらない場合がある。そのため、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左リヤドアラッチを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：対象車両はすべて管理下にあるので、通知の必要はない。 ・自動車分解整備事業者：対象車両はすべて管理下にあるので、周知の必要はない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3025のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	ワゴンR	MH34S-100859～MH34S-108470 平成24年8月25日～平成24年9月5日	2,476	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月25日～平成24年9月5日	(計2,476台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。