

連絡先 自動車交通局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年10月11日

リコール届出番号	3037	リコール開始日	平成24年10月12日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ハンドコントロールバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型バスにおいて、駐車ブレーキを作動させるハンドコントロールバルブに正規組立状態にないピストンが組み込まれた可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、駐車ブレーキに作動遅れが生じ、又は、駐車ブレーキが効かず、最悪の場合、車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドコントロールバルブのピストンを点検し、正規組立状態にないものはハンドコントロールバルブを良品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	物損2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 3037 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-MM96FH	ふそう エアロエース	MM96FH-22001～MM96FH-22034 平成23年9月29日～平成24年3月6日	7	
	LKG-MP35FK	ふそう エアロスター	MP35FK-20001～MP35FK-22006 平成22年9月16日～平成24年2月29日	31	
	LKG-MP35FM		MP35FM-20001～MP35FM-22057 平成22年8月25日～平成24年3月26日	245	
	LKG-MP35FP		MP35FP-20002～MP35FP-22019 平成22年9月17日～平成24年3月30日	81	
	LKG-MP37FK		MP37FK-20001～MP37FK-22043 平成22年8月24日～平成24年3月27日	432	
	LKG-MP37FM		MP37FM-20001～MP37FM-22021 平成22年6月24日～平成24年3月23日	93	
	LKG-MS96VP		ふそう エアロエース	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成22年9月1日～平成24年3月30日	469
		ふそう エアロクイン	MS96VP-20001～MS96VP-20556 平成22年8月30日～平成24年3月21日	93	
	QDG-MM96FH	ふそう エアロエース	MM96FH-24102～MM96FH-24104 平成24年7月12日～平成24年7月19日	2	
	QDG-MP35FM	ふそう エアロスター	MP35FM-62120～MP35FM-62121 平成24年8月10日～平成24年8月24日	2	
	QDG-MP35FP		MP35FP-62104～MP35FP-62120 平成24年8月10日～平成24年8月23日	4	
	QKG-MP35FK		MP35FK-22007～MP35FK-22012 平成24年5月11日～平成24年5月28日	6	
	QKG-MP35FM		MP35FM-22058～MP35FM-62111 平成24年4月11日～平成24年8月3日	60	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-MP35FP	ふそう エアスター	MP35FP-20001～MP35FP-62118 平成 24 年 4 月 10 日～平成 24 年 8 月 23 日	40	
	QKG-MP37FK		MP37FK-22044～MP37FK-62139 平成 24 年 4 月 11 日～平成 24 年 8 月 21 日	43	
	QKG-MP37FM		MP37FM-22022～MP37FM-62112 平成 24 年 4 月 20 日～平成 24 年 8 月 8 日	23	
	QRG-MS96VP	ふそう エアエース	MS96VP-20002～MS96VP-22147 平成 24 年 2 月 20 日～平成 24 年 8 月 20 日	238	
		ふそう エアロイン	MS96VP-20586～MS96VP-22144 平成 24 年 4 月 3 日～平成 24 年 8 月 8 日	25	
	SDG-MM96FH	ふそう エアエース	MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	TDG-MM96FH		MM96FH-22002～MM96FH-24105 平成 24 年 4 月 10 日～平成 24 年 8 月 6 日	25	
	SKG-MK27FH	ふそう エアロミティ	MK27FH-50003～MK27FH-50018 平成 23 年 12 月 14 日～平成 24 年 3 月 12 日	16	
TKG-MK27FH	MK27FH-50002～MK27FH-50031 平成 24 年 4 月 18 日～平成 24 年 6 月 21 日		14		
UD トラック	LKG-AP35FK	—	AP35FK-20001～AP35FK-20002 平成 23 年 2 月 17 日～平成 23 年 2 月 17 日	2	
	LKG-AP35FM		AP35FM-20001～AP35FM-20020 平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 4 月 6 日	20	
	LKG-AP35FP		AP35FP-20001～AP35FP-20003 平成 22 年 10 月 19 日～平成 23 年 1 月 10 日	3	
	LKG-AP37FK		AP37FK-20001～AP37FK-20024 平成 22 年 10 月 6 日～平成 23 年 3 月 1 日	24	
	LKG-AP37FM		AP37FM-20001～AP37FM-20005 平成 22 年 11 月 4 日～平成 22 年 11 月 4 日	5	
	LKG-AS96VP		AS96VP-20001～AS96VP-20017 平成 22 年 9 月 22 日～平成 23 年 3 月 17 日	17	
	(計 26 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 6 月 24 日～平成 24 年 8 月 24 日	(計 2,048 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。