

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 24 年 10 月 18 日

リコール届出番号	外-1874	リコール開始日 : 平成 24 年 10 月 19 日		
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョーコール)			
不具合部位 (部品名)	ABS 及び制動灯			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯の配線の固定が不十分なため当該配線がブレーキリンクロッドに接触するものがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、配線の被覆が損傷して短絡することで ABS 警告灯が点灯して ABS が作動しなくなるとともに、断線した場合には制動灯が点灯しなくなる。			
改善措置の内容	全車両、当該箇所の固定の状態を確認して固定が不十分な場合は、ハーネスストラップを使用して正しい固定状態に修正し、配線に損傷がある場合は、配線の修理をする。			
不具合件数	0 件	事故の有無	なし	
発見の動機	本国メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用者 : ダイレクトメールにて通知します。</li><li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載します。</li><li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1874のステッカーを貼付します。</li></ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A75F01	207	VF3WC5FS9BE083339~VF3WC5FS9CE014372 平成24年3月19日~平成24年5月9日	48台	
	ABA-A7C5F01	207CC	VF3WB5FS9BE090011~VF3WB5FS9CE015161 平成24年3月19日~平成24年5月21日	71台	
	ABA-A7W5F01	207SW	VF3WE5FS9BE095264~VF3WE5FS9CE012449 平成24年3月19日~平成24年5月9日	140台	
合計	計3型式	計3車種	輸入期間の全体の範囲 平成24年3月19日~平成24年5月21日	259台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。