

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年10月18日

リコール届出番号	3042	リコール開始日	平成24年10月19日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役 ヨアキム・ローゼンバーグ 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（終減速機用フランジ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床式後2軸駆動の大型トラックの後前軸側終減速機において、前側フランジのスプライン部の遊びが大きいため、当該フランジとスプラインシャフトを固定する締結用ボルトに過大な入力が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、当該フランジと接続されているプロペラシャフトが脱落し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フランジを対策品と交換するとともに、締結用ボルト、ワッシャ及びスペーサを新品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3042のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	LDG-CG5YA	クオン	CG5YA-00110～CG5YA-00113 平成22年11月13日～平成23年 6月22日	2	
	LDG-CG5YL		CG5YL-00101 平成23年 6月 7日	1	
	LDG-CG5ZA		CG5ZA-00104～CG5ZA-01223 平成22年 5月11日～平成23年 9月 5日	89	
	LDG-CG5ZE		CG5ZE-00115～CG5ZE-00217 平成22年 9月 1日～平成23年 7月13日	11	
	LDG-CG5ZL		CG5ZL-00103～CG5ZL-00151 平成22年 7月31日～平成23年 7月23日	14	
	LDG-CX5YA		CX5YA-00105～CX5YA-00137 平成22年10月 8日～平成23年 8月31日	10	
	LDG-CX5YL		CX5YL-00101～CX5YL-00112 平成22年 8月 3日～平成23年 7月25日	12	
	QKG-CX5YA		CX5YA-00101 平成22年 5月11日	1	
	(計 8型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 5月11日～平成23年 9月 5日	(計 140台)	

備考：本届出は、平成23年12月8日付け「リコール届出番号2867」にてリコール届出を行ったものであるが、調査の結果、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。