

改善箇所説明図



不具合発生箇所

ホイール・キャップ



ホイール・キャップ



注： は交換部品を示す

ホイール・キャップが装着されている車両において、ホイール・キャップの形状が不適切なため、各部位の寸法公差との組合せにより前輪のホイール・キャップが自動車の車体から突出しているものがある。

改善の内容

全車両、当該ホイール・キャップを対策品に交換する。

識別： 外観上、ホイール・キャップにて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。