

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 2 月 12 日

リコール届出番号	3089	リコール開始日	平成 25 年 2 月 13 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、アルミ製の燃料タンクを固定するストラップの締付けトルクが不適切なため、燃料タンクの側面に亀裂が生じて燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを新品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者には周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3089 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-FP54VER	「ふそう スーパーグレード」	FP54VE-500002 ~ FP54VE-570001 平成 22 年 6 月 30 日 ~ 平成 24 年 3 月 9 日	150	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001 ~ FP54VG-570002 平成 22 年 7 月 7 日 ~ 平成 24 年 5 月 16 日	55	
	QKG-FP54VER		FP54VE-505123 ~ FP54VE-505154 平成 24 年 2 月 13 日 ~ 平成 24 年 4 月 13 日	17	
	QKG-FP54VGR		FP54VG-500010 ~ FP54VG-520034 平成 22 年 10 月 4 日 ~ 平成 24 年 9 月 13 日	18	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 6 月 30 日 ~ 平成 24 年 9 月 13 日	(計 240 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。