

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 1月31日

リコール届出番号	3087	リコール開始日	平成25年 1月31日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキアクチュエータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキアクチュエータにおいて、誤ったシールリングが組み付けられたものがある。そのため、当該シール部よりブレーキアクチュエータ内にブレーキ液が漏れてブレーキ警告灯が点灯するとともに、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキアクチュエータの製造番号を確認し該当するものは良品に交換するとともに、当該ブレーキアクチュエータのコネクタ部を点検し、ブレーキ液の付着が認められた場合は、電気配線を新品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、直接訪問、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3087のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NSP140	「ホルテ」 「スパイク」	NSP140-9006192～NSP140-9006615 平成25年 1月 8日～平成25年 1月22日	227	
	DBA-NCP141		NCP141-9040970～NCP141-9044070 平成25年 1月 8日～平成25年 1月21日	1,595	
	DBA-NCP145		NCP145-9006048～NCP145-9006511 平成25年 1月 8日～平成25年 1月21日	245	
	DBA-NRE160	「カローラアクソ」	NRE160-7005082～NRE160-7005163 平成25年 1月11日～平成25年 1月21日	21	
	DBA-NZE161		NZE161-7039840～NZE161-7041311 平成25年 1月11日～平成25年 1月21日	119	
	DBA-NZE164		NZE164-7009267～NZE164-7009586 平成25年 1月11日～平成25年 1月19日	22	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考		
トヨタ	DBA-NZE161G	「カローラ フィールダー」	NZE161-7039844～NZE161-7041304 平成25年1月11日～平成25年1月19日	185			
	DBA-ZRE162G		ZRE162-7003132～ZRE162-7003181 平成25年1月11日～平成25年1月19日	29			
	DBA-NZE164G		NZE164-7009257～NZE164-7009595 平成25年1月11日～平成25年1月19日	54			
	DBA-NSP120		「ラクティス」	NSP120-2038826～NSP120-2038829 平成25年1月17日～平成25年1月18日		3	
				NSP120-3004621～NSP120-3004802 平成25年1月8日～平成25年1月19日		75	
	DBA-NCP120			NCP120-2048399 平成25年1月14日		1	
				NCP120-3004522～NCP120-3004851 平成25年1月8日～平成25年1月21日		159	
	DBA-NCP125					NCP125-3001146～NCP125-3001242 平成25年1月8日～平成25年1月19日	42
	DBA-NSP130		「グイッツ」	NSP130-2109430～NSP130-2110288 平成25年1月9日～平成25年1月16日		10	
	DBA-NCP131			NCP131-2015468～NCP131-2015529 平成25年1月10日～平成25年1月16日		3	
	DBA-NZE181H		「オーリス」	NZE181-6005334～NZE181-6005623 平成25年1月9日～平成25年1月21日		113	
	DBA-ZRE186H			ZRE186-6001900～ZRE186-6001973 平成25年1月8日～平成25年1月21日		29	
DBA-NGJ10		「iQ」	NGJ10 -6007435～NGJ10 -6007460 平成25年1月9日～平成25年1月21日	20			
スバル	DBA-NSP120X	「トレジア」	NSP120-7500466 平成25年1月14日	1			
	DBA-NCP120X		NCP120-7500363 平成25年1月8日	1			
	(計19型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年1月8日～平成25年1月22日	(計2,954台)			

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。